


Wie bei den meisten Metallen bilden sich auch auf der Oberfläche vom Messing Anlauffarben. Diese irisierenden Farben sind Oxidationsprodukte und ändern sich je nach Temperatur. Anhand der entstandenen Farbe lässt sich eine grobe Temperaturbestimmung vornehmen.



Angelaufenes Messing kann durch Anschleifen oder kurzes Eintauchen in Reinigungsmittel (Cillit Bang) wieder in seinen ursprünglichen Farbzustand zurück versetzt werden.